

目次

序	i
Abstract	iii
第1章 背景	1
1.1 2024年能登半島地震の概要	1
1.2 津波現地調査の重要性	1
1.3 2024年能登半島地震の津波現地調査	1
1.4 気象研究所における現地調査の目的	2
1.5 本報告の位置づけ	3
第2章 現地調査の方法	3
2.1 調査方法の概要	3
2.1.1 津波高の調査	3
2.1.2 ライブカメラ映像の被写体の調査	4
2.2 日程と対象範囲	4
2.3 機材と測定方法	5
2.4 測定値のまとめ方	5
2.4.1 津波痕跡の種類	5
2.4.2 信頼度	5
2.4.3 浸水高と遡上高の定義と算出手順	5
2.5 潮位補正	6
第3章 現地調査の結果	6
3.1 津波高分布	6
3.1.1 概要	6
3.1.2 津波高が得られた調査地点の詳細	7
3.2 ライブカメラ映像の被写体の寸法	9
第4章 まとめ	9
謝辞	10
参考文献	10
表および図	14
付録	23
付録1 現地調査地点・測定点の位置図及び測定結果	23
付録2 現地調査地点・測定点の写真	36
付録3 津波現地調査票	50